
4,36
5,17
3300
3600
5400
4600
3000
2300
1400
4200
4950
5300
6400
4400
1850
3200
2,19
4,03
13,43
12,72
3А 60,54 / 101,53+2,59
2500
2000
2900
5600
16,33
19,08
17,80
1В 19,08 / 49,47+1,31
4,12
2000
1950
9,94
29,31
22,05
1500
2250
4,16
2,17
4550
3000
3750
13,65
1Г 12,00 / 30,17+1,26
9,05
1850
2б 40,11 / 73,63+1,75
4250
3100
3000
5300
13,54
16,43
5,00
4950
3300
3700
4000
2100
7,60
1900
5,78
6800
3500
1А 19,61 / 46,59+1,31
5300
3400
1850
3,79
2А 32,16 / 64,38+1,31
3350
3250
3,50
12,00
19,61
13,60
2,06
1000
15,16
23,68
3800
1400
4300
5000
2000
1б 18,50 / 48,93+1,26
3700
2950
3050
11,21
18,50
4,20
3000
13,40
4900
3300
5300
3000
2000
3900
4,16
4,36
17,49
14,67
12,87
4,20
4,20
24,300
18,300
15,300
12,300
9,300
6,300
3,300